Pichler GFG AG
Classic Center
Sales · Restorations · Service

Rechnung - Nr.: 133465

18.10.2013

Marke	Bentley	**1.Inv.**	01/34
Typ	Derby 3 1/2 Ltr	**Km**	15872
Chassis-Nr.	B197AE	**Annahme**	23.09.2013
Farbe	Blau	**Termin**	15.10.2013
Schild		**Bearbeiter**	Peter Stark

Bezeichnung	Menge	Einzelp.	%	Preis -CHF
Arbeit				
Fahrzeug in Werkstatt nehmen				
Durchsicht durchführen und Mängelliste erstellen				
Service durchführen				
Motorkühlmittel ersetzen und System reinigen und spülen				
Ablasshahn für Kühlmittel abdichten				
Wasserpumpe abdichten und Mitnehmerscheibe ersetzen				
Wasserpumpe ausbauen, Dichtungen anfertigen, montieren und einbauen				
Motorencel erstezen, Siebeinsatz reinigen und Dichtung anfertigen				
Motorencelfilter definieren, anpassen lassen und ersetzen				
Alle Zündkerzen ersetzen				
Kompressionsdruck messen				
Endoskopie durchführen, Zylinder 6 verbrennt Oel, dass durch das Einlass-Ventil in den Brennraum gelangt				
Gemisch des Vergasers 4-6 etwas fetter einstellen				
Benzinschläuche von Benzinpumpe zu beiden Vergasern ersetzen				
Benzinfilter ausbauen, reinigen und einbauen				
Alle Schmierstellen oelen und fetten				
Oelkanne befüllen				
Behälter der Zentralschmieranlage auffüllen und Funktion prüfen				
Kühlwasserschlauch unter Wasserpumpe ersetzen				
Zündverteilerkappe ausbauen, Kontakte reinigen und einbauen				
Lieferant für klassische englische Windschutzscheiben-Waschanlagen ausfindig machen und Material bestellen				
Teile der Scheibenwaschanlage ausbauen				
Halterung für Wasservorratsbehälter und elektrische Pumpe anfertigen				
Löcher der Halterung bohren und schweissen				
Halterungen glasperlstrahlen und lackieren				

Pichler GFG AG, Classic Center, Ledi, CH-3784 Feutersoey / Gstaad
Phone: +41 (0)33 755 80 00, Fax: +41 (0)33 755 81 00, e-mail: classic-center@pichlergfgag.ch, www.classic-center.ch
UID No.: CHE-165.958.788 MWST, UBS AG Gstaad, IBAN: CH22 0022 7227 ET10 0019 0 (CHF), IBAN: CH92 0022 7227 ET10 0019 1 (€)

Rechnung - Nr.: 133465 18.10.2013

Bezeichnung	Menge	Einzelp.	%	Preis -CHF
Halterung ins Fahrzeug montieren				
Wasserschläuche verlegen und anschliessen				
Spritzdüsenanschlüsse anfertigen und löten				
Spritzdüsen montieren				
Elektrische Leitungen und Verbinder verlegen und anschliessen				
Halterung für Druckknopf anfertigen und montieren				
Funktionskontrolle durchführen				
Beide Wischerblätter ersetzen				
Stossdämpfer vorn links provisorisch reparieren und Haltestange anfertigen				
Alle Stossdämpfer mit Oel befüllen				
Allgemeiner Schraubencheck durchführen				
Oelstand vom Lenkgetriebe korrigieren				
Getriebeoelstand korrigieren				
Fehlende Muttern am oberen Getriebedeckel montieren				
Fahrzeug abschmieren				
Neue Autobahnvignette montieren				
Bremstrommel vorn demontieren und Bremse kontrollieren sowie Ankerbleche reinigen				
Werkzeug zum Abziehen der Bremstrommeln anfertigen				
Radlager-Passungen sind falsch ausgescheibt oder falsch zusammengebaut				
Bremsen nachstellen				
Laufräder ab- und anmontieren				
Alle Reifen, Schläuche und Felgenbänder ersetzen				
Alle Räder auswuchten				
Probefahrt durchführen und Fahrzeug auftanken				
Batterie laden und prüfen				
Fett-Stossel der Wasserpumpe befüllen				
Kühler-Lamellen-Mechanik schmieren				
Schraube für Abdeckplatte der Hinterachse ersetzen				
Oelfiltergehäuse-Verriegelung mit Sicherungsdraht sichern				
Bremstrommel hinten ausbauen, Bremse kontrollieren, reinigen und wieder einbauen				
Wassertemperatur-Instrument prüfen				
Radlager hinten sind falsch montiert				
Werkzeug anfertigen, da Einstellringverzahnung beschädigt ist				
Fehlende Schrauben am Vergaser ersetzen				
Motorraum reinigen				
Fahrzeug waschen und reinigen				
Fahrzeug zu Kunde nach Bern bringen und durchgeführte Arbeiten besprechen				
Ersatzteile				
Stossdämpferoel	2.00 Lt	19.00		38.00
Dichtschnur Wasserpumpe	1.00 Stück	16.20		16.20
Radmutter links	2.00 Stück	63.15		126.30
Kupplungsscheibe Wasserpumpe	1.00 Stück	133.15		133.15
Oelfilter	2.00 Stück	29.50		59.00
Wischerblatt Clip	4.00 Stück	14.70		58.80
Wischwasser Behälter	1.00 Stück	49.30		49.30

Pichler GFG AG, Classic Center, Ledi, CH-3784 Feutersoey / Gstaad
Phone: +41 (0)33 755 80 00, Fax: +41 (0)33 755 81 00, e-mail: classic-center@pichlergfgag.ch, www.classic-center.ch
UID No.: CHE-165.958.788 MWST, UBS AG Gstaad, IBAN: CH22 0022 7227 ET10 0019 0 (CHF), IBAN: CH92 0022 7227 ET10 0019 1 (€)

Rechnung - Nr.: 133465

18.10.2013

Bezeichnung	Menge	Einzelp.	%	Preis -CHF
Wischwasser Behälter - Halterung	1.00 Stück	41.35		41.35
Wischwasser Pumpe	1.00 Stück	51.15		51.15
Wischwasser Ventil	2.00 Stück	5.85		11.70
Zündkerzen	12.00 Stück	12.70		152.40
Reparatursatz	2.00 Stk.	14.50		29.00
Dunlop Goldseal 525/550-18	4.00 Stück	350.75		1'403.00
Michelin Schlauch	5.00 Stück	63.75		318.75
Radmuttern	2.00 Stück	36.05		72.10
Schlüssel	1.00 Stück	24.30		24.30
Kabelschuhe	4.00 Stück	0.60		2.40
Druckknopf weiss	1.00 Stück	18.50		18.50
PVC-Schlauch	1.20 m	29.00		34.80
Benzinschlauch	0.40 m	45.00		18.00
Diverse Zoll-Schrauben, Muttern und Ringe	1.00 x	50.00		50.00
Dichtungspapier	1.00 x	25.00		25.00
Wasserpumpen-Fett	1.00 x	15.00		15.00
Universal-Fett	1.00 Stück	22.50		22.50
Kühlsystem-Reiniger	4.00 Stück	26.00		104.00
Motorenoel Oldtimer SAE 40	9.00 Lt.	19.50		175.50
Getriebeoel Prisma ZX 75w/90 GL 4+5	3.00 Lt.	22.50		67.50
Getriebeoel Universal SAE 85W/140 GL5	3.00 Lt.	17.50		52.50
Kühlmittel	16.00 Lt.	12.00		192.00
Bremsenreiniger	4.00 Lt.	20.00		80.00
Scheibenwischwasser	1.00 Lt.	4.50		4.50
Kraftstoffadditiv Fuel Guard II	1.00 Lt.	22.50		22.50
Ventilschutz	1.00 x	18.50		18.50
Autobahn Vignette 2013	1.00 x	40.00		40.00
Benzin 07.10.	1.00	78.05		78.05
Benzin 16.10.	1.00	24.05		24.05
Gesamtsumme				**3'629.80**
Fremdleistung				
Oelfilter-Patronen auf Lochdurchmesser 27mm oben anpassen	1.00	62.50		62.50
Gesamtsumme				**62.50**

Pichler GFG AG, Classic Center, Ledi, CH-3784 Feutersoey / Gstaad
Phone: +41 (0)33 755 80 00, Fax: +41 (0)33 755 81 00, e-mail: classic-center@pichlergfgag.ch, www.classic-center.ch
UID No.: CHE-165.958.788 MWST, UBS AG Gstaad, IBAN: CH22 0022 7227 ET10 0019 0 (CHF), IBAN: CH92 0022 7227 ET10 0019 1 (€)

Pichler GFG AG
Classic Center
Sales · Restorations · Service

Rechnung - Nr.: 133465

18.10.2013

Bezeichnung	Menge	Einzelp.	%	Preis -CHF

Arbeitsaufwand

			Preis -CHF
CC Mechaniker Motor	10.50 Std	120.00	1'260.00
CC Mechaniker	38.50 Std	110.00	4'235.00
Reinigung	1.25 Std	80.00	100.00
Lohnkosten Gesamt			**5'595.00**
Positionssumme			**9'287.30**

Porto und Versand	2.50 %	CHF	71.85
Klein-V.mat.	2.50 %	CHF	141.45

Zwischentotal			CHF	9'500.60
MwSt.	0 %	40.00	CHF	0.00
MwSt	8 %	9'460.60	CHF	756.85
Total inkl. MwSt.			CHF	10'257.45

Pichler GFG AG, Classic Center, Ledi, CH-3784 Feutersoey / Gstaad
Phone: +41 (0)33 755 80 00, Fax: +41 (0)33 755 81 00, e-mail: classic-center@pichlergfgag.ch, www.classic-center.ch
UID No.: CHE-165.958.788 MWST, UBS AG Gstaad, IBAN: CH22 0022 7227 ET10 0019 0 (CHF), IBAN: CH92 0022 7227 ET10 0019 1 (€)

Pichler GFG AG
Classic Center
Sales · Restorations · Service

Frau
Jolanda Haldemann
Bellevuestrasse 24
3095 Köniz b. Bern

Rechnung - Nr.: 162959

13.10.2016

Marke	Bentley	**1.Inv.**	01/34
Typ	Derby 3 1/2 Ltr	**Km**	15910
Chassis-Nr.	B197AE	**Annahme**	14.09.2016
Farbe	Blau	**Termin**	07.10.2016
Schild	ZH 165550	**Bearbeiter**	Peter Stark

Bezeichnung	**Menge**	**Einzelp.**	**%**	**Preis -CHF**
Arbeit				
Fahrzeug in Bern abholen				
Fahrzeug prüfbereit stellen				
Fahrzeug zum Laufen bringen, dazu alle Kraftstoffleitungen und Filter reinigen				
Neue Korkdichtung für Benzinhahn anfertigen und montieren				
Stossdämpfer vorn aus- und einbauen und neu befüllen				
Haltelasche vorn links neu anfertigen und lackieren				
Kabelstrang in Scheinwerfer vorn links neu anfertigen und montieren				
Scheinwerfer vorn innen reinigen und neu einstellen				
Wasserpumpendichtung kontrollieren und neu fetten				
Fahrzeug auf Prüfstrasse kontrollieren				
Allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle durchführen				
Probefahrt durchführen				
Fahrzeug volltanken				
Fahrzeug in Thun prüfen				
Fahrzeug waschen und reinigen				
Fahrzeug auf Anhänger aufladen und nach Bern bringen				
Ersatzteile				
Gebühr Bremsen-Tester	1.00 x	50.00		50.00
Gebühr Fahrwerk-Tester	1.00 x	50.00		50.00
Gebühr Spur-Tester	1.00 x	25.00		25.00
Bremsenreiniger	2.00 Lt.	20.00		40.00
Kühlmittel	0.50 Lt.	12.00		6.00
Kleinmaterial	1.00 x	35.00		35.00
Korkdichtung	1.00 Stück	17.00		17.00
Stossdämpferoel	0.60 Lt	28.00		16.80
Haltelaschenmaterial	1.00 Stück	48.00		48.00
Wasserpumpenfett	1.00 Stück	13.50		13.50

Authorized Mercedes-Benz Classic Partner

Pichler GFG AG
Classic Center
Sales · Restorations · Service

Rechnung - Nr.: 162959 13.10.2016

Bezeichnung	Menge	Einzelp.	%	Preis -CHF
Benzin 29.09.2016	1.00	69.00		69.00
Gesamtsumme				**370.30**
Transport				
Zugfahrzeug und Anhänger	400.00 km	1.10		440.00
Benzin Zugfahrzeug 07.10.2016	1.00	58.65		58.65
Gesamtsumme				**498.65**

Arbeitsaufwand			**Preis -CHF**
CC Mechaniker	43.50 Std	120.00	5'220.00
Lohnkosten Gesamt			**5'220.00**
Positionssumme			**6'088.95**

Zwischentotal			CHF	6'088.95
MwSt	8 %	6'088.95	CHF	487.10
Total inkl. MwSt.			CHF	6'576.05