Maserati

Kunde:

N° facture 13841

Biel, 15.08.2023 — Page 1

Date récep.	**15.08.2023**	Véhicule	**Maserati Spyder 4.2 V8 GT Cambiocorsa**		
Date livr.	**15.08.2023**	N° plaque			
N° dossier	**5640**	N° châssis	**ZAMBB18B000010264**		
Notre réf.	**Scherz Mike**	Km	**42'109**	1ère immat.	**21.05.2003**

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
LES LÈVE-VITRE AVANT NE FONCTIONNENT PAS DES DEUX CÔTÉS :					
- CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES LÈVE-VITRE				84.00	01
RÉSULTAT: LES VITRES DESCENDENT PAS, CAR LE TOIT N'ÉTAIT PAS COMPLÈTEMENT FERMÉ.					
- FERMETURE MÉCANIQUE COMPLÈTE DU TOIT					
- CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES LÈVE-VITRES, LES LÈVE-VITRES FONCTIONNENT À NOUVEAU					
LE TOIT NE S'OUVRE PAS COMPLÈTEMENT:				0.00	01
- IL Y A DES TROUS DANS LA CAPOTE					
- LA CAPOTE SE BLOQUE À L'ARRIÈRE					
- RECHERCHE DE PANNE APRÈS EFFORT					
PRÉPARATION DU VÉHICULE POUR EXPERTISE,INCLUS LAVAGE CHASSIS ET MOTEUR,VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ET CONTRÔLE DU PARALLÉLLISME,CONTRÔLE DES FREINS SUR BANC DE FREINS.				417.83	01
AMENER VÉHICULE À L'EXPERTISE				78.92	01
LE FREIN À MAIN NE TIRE PAS CORRECTEMENT:					
Report				580.75	

Premium Automobile AG
Orpundstrasse 77, Postfach 908, 2501 Biel
T +41 (0)32 341 57 57

info@premiumautomobile.ch
www.premiumautomobile.ch

CHE-315.658.546 MWST
Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern
IBAN CH03 0079 0016 9360 7757 7

Maserati

Kunde:

N° facture 13841

Biel, 15.08.2023 — Page 2

Date récep.	**15.08.2023**	Véhicule	**Maserati Spyder 4.2 V8 GT Cambiocorsa**		
Date livr.	**15.08.2023**	N° plaque			
N° dossier	**5640**	N° châssis	**ZAMBB18B000010264**		
Notre réf.	**Scherz Mike**	Km	**42'109**	1ère immat.	**21.05.2003**

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
		Report		580.75	
NETTOYER ET RÉGLER L'INTÉRIEUR DU FREIN À MAIN				462.00	01
LES DISQUES DE FREIN AVANT + ARRIÈRE SONT TROP ROUILLÉS: RECTIFICATION DU DISQUE DE FREIN FREIN ARRIÈRE ET AVANT				560.00	01
LE MANCHON DE PROTECTION DU BRAS DE SUSPENSION ARRIÈRE GAUCHE SUPÉRIEUR EST DÉCHIRÉ: REMPLACER LE BRAS DE SUSPENSION ARRIÈRE GAUCHE EN HAUT				441.00	01
LA MANCHETTE DE LA JAMBE DE SUSPENSION AVANT GAUCHE EST DÉCHIRÉE/DÉFECTUEUSE: REMPLACER LA MANCHETTE DE LA JAMBE DE SUSPENSION AVANT GAUCHE DANS LA MÊME ÉTAPE DE TRAVAIL: REMPLACER LA MANCHETTE DU BOULON DE BRAS DE SUSPENSION AVANT SUPÉRIEUR GAUCHE				399.00	01
LA MANCHETTE DE LA JAMBE DE SUSPENSION AVANT DROIT EST DÉCHIRÉE/DÉFECTUEUSE: REMPLACER LA MANCHETTE DE LA JAMBE DE				294.00	01
		Report		2'736.75	

Maserati

Kunde:

N° facture 13841 Biel, 15.08.2023 Page 3

Date récep.	**15.08.2023**	Véhicule	**Maserati Spyder 4.2 V8 GT Cambiocorsa**		
Date livr.	**15.08.2023**	N° plaque			
N° dossier	**5640**	N° châssis	**ZAMBB18B000010264**		
Notre réf.	**Scherz Mike**	Km	**42'109**	1ère immat.	**21.05.2003**

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
		Report		2'736.75	
SUSPENSION AVANT DROIT					
EXPERTISE ET MESURATION DE LA GÉOMÉTRIE DE DIRECTION				199.63	01
LES RACCORDS MÉTALLIQUES DES FLEXIBLES DE FREIN SONT ROUILLÉS: NETTOYER LES RACCORDS DES TUYAUX DE FREIN				63.00	01
LE LAVE-GLACE FUIT: RECHERCHE DE FUITES EN FONCTION DE L'EFFORT				210.00	01
NETTOYAGE DU VÉHICULE (GRATUIT)				0.00	01
RÉPARER LE BRAS DE SUSPENSION MANCHETTE				140.00	01
TRAVAUX EXTERNES - REMPLACEMENT DES SANGLES ÉLASTIQUES POUR LE RABAT DU PREMIER ARCEAU - COLLAGE DE 2 TROUS AU DESSUS DE CHAQUE VITRE LATÉRALE				421.00	01
		Report		3'770.38	

Maserati

Kunde:

N° facture 13841

Biel, 15.08.2023 — Page 4

Date récep.	**15.08.2023**	Véhicule	**Maserati Spyder 4.2 V8 GT Cambiocorsa**
Date livr.	**15.08.2023**	N° plaque	
N° dossier	**5640**	N° châssis	**ZAMBB18B000010264**
Notre réf.	**Scherz Mike**	Km	**42'109** 1ère immat. **21.05.2003**

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
		Report		3'770.38	
- POSE DE PROTECTIONS EN PVC AUX EXTREMITÉS DU PREMIER ARCEAU AFIN D'ÉVITER L'ENDOMMAGEMENT					
MATERIÉL:					
STUD M12X1.25X18 STEM	13530624	1	31.80	31.80	01
HEX HEAD SCREW M 14X1.5X100	196071	2	5.30	10.60	01
SPLIT WASHER D. 15 -28X2	14496825	4	1.35	5.40	01
SPRING UPPER SPACER D.75.5-1	188993	1	11.00	11.00	01
SCREW	16241234	1	10.75	10.75	01
S-LOCK.HEX.NUT M12X1.25	14076011	1	6.65	6.65	01
NUT.	203795	1	6.63	6.63	01
S-LOCK.HEX. NUT M8X8	14058521	4	1.69	6.76	01
JOINT FOR FRONT UPPER LEVER	386600129	2	302.50	605.00	01
S-LOCK.HEX. NUT M8X8	14058521	4	1.69	6.76	01
MOVABLE BODY AND LH JOINT KI	900028018	1	140.00	140.00	01
LH HEADLIGH.PUMP KIT,M139	900028020	1	309.40	309.40	01
CARBURANT, PARCE QUE LA RÉSERVE DE CARBURANT ÉTAIT		13.74	1.69	23.22	01
PETIT MATERIEL ET MATERIEL DE NETTOYAGE				75.00	01

01	7.70 % TVA de	5'019.35 =	386.49	+ diff.arrondi 0.01	386.50

Total **CHF** **5'405.85**

Payable à 30 jours net

Premium Automobile AG
Orpundstrasse 77, Postfach 908, 2501 Biel
T +41 (0)32 341 57 57

info@premiumautomobile.ch
www.premiumautomobile.ch

CHE-315.658.546 MWST
Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern
IBAN CH03 0079 0016 9360 7757 7