BECKBYE RACING



OLDTIMER - US CARS - SPORTWAGEN
HANDEL - SERVICE - TUNING

Uwe Beckbye
Auweg 14, 25495 Kummerfeld
Telefon 04101 406150
Mobil 0172 3892032
info@beckbye-racing.de
www.beckbye-racing.de

Uwe Beckbye, Auweg 14, 25495 Kummerfeld

EINGEGANGEN
- 9. Aug. 2011
Erl.....

Rechnung

Rechnung Nr.: **11- 8-1173**
Datum: **05.08.2011**
Kundennummer: **60075**

Marke:	**ROLLS ROYCE**	Zulassung:		Lieferung/Leistung vom:	**02.08.2011**
Modell:	**Silver Cloud 2**	FIN:	**SYD 118**	HU/AU Termin:	**April 2013**
Kennzeichen:		Km-Stand:	**43538**		

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	EP	GP	M
1	7,00	AW	Tacho ausgebaut u. wieder eingebaut	8,00	56,00	A
2	10,00	AW	Fehlersuche defekter Fensterheber links Dazu Türverkleidung abgebaut Fennsterhebermotor ausgebaut u. geprüft- Motor defekt	8,00	80,00	A
3	1,00	Stck	Fensterhebermotor	215,80	215,80	A
4	30,00	AW	Fensterhebermotor Fahrertür erneuert Dazu neuen Motor in Getriebgegäuse eingebaut. Fensterhebermechanismus eingestellt.	8,00	240,00	A
5	8,00	AW	Defekte Hebersteuerung inkl. Verkabelung instand gesetzt. Wegen fehlender Komponenten (daher der Schaden) zusätzlich Elektr.Sperrdioden eingebaut	7,50	60,00	A
6	5,00	AW	Spalt in Armaturenbrett mit Dichtstreifen verschlossen Anmerkung: Mittelblende paßt nicht richtig zum Fahrzeug. Scheinbar mal erneuert worden	7,50	37,50	A
7	9,00	AW	Gaspadal-Gestänge instand gesetzt	8,00	72,00	A
8	30,00	AW	Fenster in Beifahrertür: oberen Anschlag wg. Kontakt mit Verdeck justiert	8,00	240,00	A
9	30,00	AW	Kühler u. Zarge ausgebaut für Einbau neues Netz	8,00	240,00	A
10	1,00	Stck	Kühler mit neuem Netz ausgestattet	600,00	600,00	A
11	85,00	AW	Kühler wieder montiert, Windkanal an Kühler angepaßt Kühler u. Grill angepaßt u. eingebaut. Vorderwagen montiert	7,50	637,50	A
12	40,00	AW	Überdruckventil im Kühler, Umbausatz montiert Erschwernis wg. abgerissener Schrauben. Neue Löcher gebohrt u. Gewinde geschnitten.	7,50	300,00	A
13	1,00	Stck	Druckregelventil für Kühler	290,27	290,27	A

BECKBYE RACING



OLDTIMER - US CARS - SPORTWAGEN
HANDEL - SERVICE - TUNING

Uwe Beckbye
Auweg 14, 25495 Kummerfeld
Telefon 04101 406150
Mobil 0172 3892032
info@beckbye-racing.de
www.beckbye-racing.de

Uwe Beckbye, Auweg 14, 25495 Kummerfeld

Rechnung Nr.: **11- 8-1173**
Datum: **05.08.2011**
Kundennummer: **60075**

Rechnung

Marke:	**ROLLS ROYCE**	Zulassung:		Lieferung/Leistung vom:	**02.08.2011**
Modell:	**Silver Cloud 2**	FIN:	**SYD 118**	HU/AU Termin:	**April 2013**
Kennzeichen:		Km-Stand:	**43538**		

Übertrag: 3.069,07

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	EP	GP	M
14	18,00	AW	Verkabelung Schalttafel geprüft Kurzschluß in Instrumententafel beseitigt	8,00	144,00	A
15	12,00	AW	Verkabelung Blinkanlage geprüft Schalter gangbar gemacht	7,50	90,00	A
16	15,00	AW	Lackstellen ausbessern, diverse Schrammen wegpoliert	8,00	120,00	A
17	5,00	AW	Flüssigkeiten überprüfen	8,00	40,00	A
18	5,00	AW	Heckdeckelschloß instand gesetzt Verriegelungseinrichtung l+r gangbar gemacht	8,00	40,00	A
19	1,00	AW	Blinker prüfen	8,00	8,00	A
20	25,00	AW	Bremse hinten, Trommeln a+e, gereinigt, eingestellt. Feststellbremse eingestellt.	7,50	187,50	A
21	2,00	Stck	Dioden Bosch	27,15	54,30	A
22	1,50	Ltr	Getriebeöl Dexron3	12,95	19,43	A
23	2,00	Ltr	Motorenöl 20 W 50 Mineral	12,95	25,90	A
24	3,00	Ltr	Frostschutzmittel	7,50	22,50	A
25	2,00	Stck	Botenfahrt	25,00	50,00	A
26	1,00	Stck	Kleinmaterial, pauschal	50,00	50,00	A

BECKBYE RACING



OLDTIMER - US CARS - SPORTWAGEN
HANDEL - SERVICE - TUNING

Uwe Beckbye
Auweg 14, 25495 Kummerfeld
Telefon 04101 406150
Mobil 0172 3892032
info@beckbye-racing.de
www.beckbye-racing.de

Uwe Beckbye, Auweg 14, 25495 Kummerfeld

Rechnung Nr.: **11- 8-1173**
Datum: **05.08.2011**
Kundennummer: **60075**

Rechnung

Marke:	**ROLLS ROYCE**	Zulassung:		Lieferung/Leistung vom:	**02.08.2011**
Modell:	**Silver Cloud 2**	FIN:	**SYD 118**	HU/AU Termin:	**April 2013**
Kennzeichen:		Km-Stand:	**43538**		

Übertrag: 3.920,70

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	EP	GP	M

Material	1.328,20 €	Schmierstoffe	0,00 €	durchl. Posten	0,00 €
Lohnkosten	2.592,50 €	Fremdleistung	0,00 €		

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen bis zum 12.08.2011 ohne Abzug.

Summe netto	**3.920,70 €**
19,00% USt. (A)	744,93 €
Endbetrag	**4.665,63 €**

BECKBYE RACING



OLDTIMER - US CARS - SPORTWAGEN
HANDEL - SERVICE - TUNING

UWE BECKBYE
Auweg 14, 25495 Kummerfeld
Telefon 04101 406150
Mobil 0172 3892032
info@beckbye-racing.de
www.beckbye-racing.de

UWE BECKBYE, Auweg 14, 25495 Kummerfeld

Rechnung

Rechnung Nr.:	**11- 9-1205**
Datum:	**27.09.2011**
Kundennummer:	**60075**

Marke:	**ROLLS ROYCE**	Zulassung:	**01.07.1961**	Lieferung/Leistung vom:	**27.09.2011**
Modell:	**Silver Cloud 2**	FIN:	**SYD 118**	HU/AU Termin:	**April 2013**
Kennzeichen:		Km-Stand:			

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	EP	GP	M
1	5,00	AW	Tachometer ausgebaut und zur Überholung gegeben	8,00	40,00	A
2	25,00	AW	Tachowelle ausgebaut, geprüft, gefettet u. wieder montiert, Spritzwand für knickfreie Wellenverlegung modifiziert, Erschwernis durch Heizungswärmetauscher (nicht original !).	8,00	200,00	A
3	1,00	Stck	Tachoüberholung (unter wirtschaftlichen Aspekten) Tageszähler läuft, läßt sich nur hakelig zurückstellen	124,20	124,20	A
4	1,00	Stck	Botenfahrt f. Tacho	25,00	25,00	A
5	12,00	AW	Tacho wieder montiert und getestet- Probefahrt	8,00	96,00	A
6	8,00	AW	Stromversorgung Radio überprüft, Sicherungselemente erneuert	8,00	64,00	A
7	1,00	Stck	Frachtkosten	16,00	16,00	A
8	1,00	Stck	Sicherungsdraht	5,20	5,20	A
9	2,00	Stck	Sicherungshalter	44,20	88,40	A
10	4,00	Stck	Kontaktstreifen für Sicherungen	7,38	29,52	A
11	10,00	AW	Fensterhebermotor rechts demontiert u. geprüft dazu Türverkleidung abgebaut	8,00	80,00	A
12	1,00	Stck	Fensterhebermotor	215,80	215,80	A
13	30,00	AW	Fensterhebermotor in Beifahrertür erneuert dazu neuen Motor in Getriebegehäuse eingebaut. Fensterhebermechanismus eingestellt. Türverkleidung wieder montiert	8,00	240,00	A
14	8,00	AW	Unvollständige Hebersteuerung instandgesetzt, bzw. geändert. wegen fehlender Komonenten (daher der Schaden) zusätlich elektr. Sperrdioden installiert.	8,00	64,00	A
15	2,00	Stck	Sperrdioden Bosch	27,15	54,30	A

BECKBYE RACING



OLDTIMER - US CARS - SPORTWAGEN
HANDEL - SERVICE - TUNING

UWE BECKBYE
Auweg 14, 25495 Kummerfeld
Telefon 04101 406150
Mobil 0172 3892032
info@beckbye-racing.de
www.beckbye-racing.de

UWE BECKBYE, Auweg 14, 25495 Kummerfeld

Rechnung

Rechnung Nr.: **11- 9-1205**
Datum: **27.09.2011**
Kundennummer: **60075**

Marke:	**ROLLS ROYCE**	Zulassung:	**01.07.1961**	Lieferung/Leistung vom:	**27.09.2011**
Modell:	**Silver Cloud 2**	FIN:	**SYD 118**	HU/AU Termin:	**April 2013**
Kennzeichen:		Km-Stand:			

Übertrag: 1.342,42

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	EP	GP	M
16	1,00	Stck	Fensterheberschalter- Innenleben gebraucht	22,00	22,00	A
17	20,36	Ltr	Treibstoff	1,65	33,59	A

Material	489,81 €	Schmierstoffe	0,00 €	durchl. Posten	0,00 €
Lohnkosten	784,00 €	Fremdleistung	124,20 €		

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen bis zum 04.10.2011 ohne Abzug.

Summe netto	**1.398,01 €**
19,00% USt. (A)	265,62 €
Endbetrag	**1.663,63 €**

bezahlt
1/10/11

Ledertechnik
Christoph Meyer
Instandsetzung & Pflege

Ledertechnik C.Meyer,Herbert-Koloski-Weg 6, 28757 Bremen

- Lederfärbung
- Lederreparatur
- Lederrestauration
- Lederpflegemittel
- Ledertechnische Beratung
- Schadenbehebung für Versicherungen, Hotel, KFZ...
- Mobiler vor Ort Service

Rechnung 21164 **Kundennr.:10604** **Bremen, 24.05.2011**

Arbeiten ausgeführt am: 25.05.2011

Pos.	Artikel / Leistungsbezeichnung / Nr.	Menge	Einheit	Preis/Stk €	Rabatt %	Betrag €
1	RR Silver Shadow					
	In den Farben: Dunkelgrau					
	Das Leder wurde farblich aufgefrischt	8,00	Std	36,00		288,00
2	Material	1,00	Ein	61,00		61,00
3	Fahrtkosten Bremen/Lübberstedt	1,00	Ein	50,00		50,00
					Netto	399,00
					MwSt 19%	75,81
					Endbetrag	**474,81**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage Netto

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Soll	Haben
804540	80000

GEBUCHT 31. Mai 2011

Bankverbindung
Sparkasse Bremen
Kto-Nr. 11 48 790
BLZ 290 501 01

Telefon
0421/ 62 089 33
Fax
0421/ 62 089 44

Ust-Nr.:
74-215/02042
eMail
ledertechnik.c.meyer@t-online.de

Anschrift
Ledertechnik Christoph Meyer
Herbert-Koloski-Weg 6
28757 Bremen

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1948 Hamburg, den 25.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Kaltstart-Anreicherungssytem prüfen & einstellen, umfasst: Kaltstartklappen-Stellung messne & prüfen (Befund=1 Vorwärmleitung verstopft & oxydiert/Kaltstartklappenmagnet defekt/1Stufenscheibenwelle fest); 2 Vorwärmleitungen & 1 Magnet erneuern; Kaltstartklappe & Kaltlaufanhebungsdrehzahl einstellen .	19	252,89 €
2 Nebel-Glühlampen erneuern, umfasst: 2 Scheinwerfer-Einsätze & Glühlampen a & e; Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen.	5	66,55 €
Netto-Arbeitswert		319,44 €

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Glühlampe, gelb, 38/21W, UD2499H	23,80 €	2	47,60 €
Reifenmontage & Auswuchten	14,98 €	4	59,92 €
Verteilerkappe cd1502, rh2668h	46,20 €	1	46,20 €
Verteilerfinger,ud4716h	28,50 €	1	28,50 €
Wischerblatt Edelstahl, ud2134h	22,91 €	2	45,82 €
Scheibenwischanlage, Düse, ud25615h	7,14 €	2	14,28 €
Porto/ Versand	8,50 €	1	8,50 €
Hot Air Pick Up, Nachbau, ue8232-1	152,00 €	1	152,00 €
Hot Air Pick Up, Nachbau, ue8233-1	161,20 €	1	161,20 €
Porto/ Versand	5,50 €	1	5,50 €
R12 Klimaanlage entleert und entsorgt, R12 Klimaanlage neu mit Kältemittel R413a befüllt	124,80 €	1	124,80 €
Kaltstartmagnet	226,98 €	1	226,98 €
Netto-Ersatzteilwert			921,30 €

Nettowert	1.240,74 €
19,00% MwSt.	235,74 €
Rechnungswert	1.476,48 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud II Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	40101
Tüv	04.2011

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2334 Hamburg, den 05.Okt.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

GETRIEBE-INSTANDSETZUNG

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Ausgleichgetriebe instandsetzen, umfasst: Bremsflüssigkeit ablassen & auffüllen; 2 Räder, 1 Kardanwelle, 2 Bremsleitungen, 1 Handbremsdruckstange & 2 Hydraulikleitung lösen & befestigen; 2 Antriebswellen, 2 Ankerplatten, 2 Ankerplattenträger, 2 Blattfedern & 1 Ausgleichgetriebe a & e; Bremssystem entlüften & auf Dichtheit prüfen; Betriebsbremse & Handbremse einstellen.	78	1.038,18 €
Hinterachskomponenten zerlegen, (inkl. Bremskomponenten) reinigen & zum beschichten vorbereiten; Dichtungsreste entfernen & Dichtflächen reinigen.	48	638,88 €
Ausgleichgetriebe zerlegen & reinigen, Dichtungsreste entfernen & Dichtflächen reinigen; Wälzlager sichtprüfen & messen (Befund=2 Radlager & 2 Tellerradlager haben Rostbildung & Riefenbildung; Kegelrad-Führungslager defekt); Kegelrad-& Tellerrad-Tragbild prüfen (Befund=Tragbild falsch/Zahnkontakt falsch/Kegelrad & Tellerrad defekt) 2 Radlager, 2 Kegelradlager & 3 Tellerradlager erneuern, Kegelrad-Positions-Höhe messen, Einstellscheiben ermitteln & montieren, Kegelradlager-Vorspannung messen, Einstellscheiben ermitteln & montieren, Kegelrad a & e, Telleradlager-Vorspannung messen, Einstellscheiben ermitteln & montieren, Tellerrad a & e, Zahnflankenspiel messen & einstellen; Radlager-Schrumpfringe erneuern; Hinterachse komplettieren.	240	3.194,40 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		4.871,46 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud II Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	40101
Tüv	04.2011

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2334 Hamburg, den 05.Okt.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
"Fensterheber (linke Seite zeitweise ohne Funktion" prüfen & beheben, umfasst: 1Türöffner, 1 Armlehne, 1 Türverkleidung & 1 Türinnenrahmen a & e; systematische Fehlersuche; E-Spannung & Widerstand messen; E-Anschlüsse lösen & befestigen; Fensterheberantrieb lösen & befestigen; Antriebswiderstand prüfen (Befund=Fensterheber-E-Motor bleibt zeitweise stehen); Elektro-Motor a & e; Motor zerlegen, reinigen & sichtprüfen (Befund=Kollektorfugen verschmiert & verglast); Fugen reinigen & ausgiesen, Kollektorfläche abdrehen; Elektro-Motor-Lager schmieren & E-Motor komplettieren.	48	638,88 €

Netto-Arbeitswert	5.510,34 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud II Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	40101
Tüv	04.2011

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2334 Hamburg, den 05.Okt.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Achsrohrflansche & Achsrohre pulverbeschichtet	291,26 €	1	291,26 €
Tellerradlager	589,00 €	1	589,00 €
Rücklaufspirale O-Ring RG8109	3,60 €	2	7,20 €
Radlager Schrumpfring GB4956	110,71 €	2	221,42 €
Ölrücklaufschnecke UG 1107	67,50 €	1	67,50 €
Sicherungsscheibe UG3926	2,24 €	13	29,12 €
O-Ring NBR 70Shore 92x2	15,20 €	4	60,80 €
Versandkosten/Verpackung	11,48 €	1	11,48 €
Reinigungsmittel	2,44 €	10	24,40 €
Getriebeöl Castrol GL5	12,32 €	2,4	29,57 €
Befestigungsmaterial	68,50 €	1	68,50 €
Dichtmittel	17,45 €	0,5	8,73 €
Kraftstoff Super Plus	25,21 €	1	25,21 €
Netto-Ersatzteilwert			1.434,18 €

Nettowert	6.944,52 €
19,00% MwSt.	1.319,46 €
Rechnungswert	8.263,98 €

Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht dem Rechnungsdatum.
Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1899 Hamburg, den 30.Jan.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Fensterheber, Kette, UB2636	110,15 €	2	220,30 €
Kettenschloß	4,50 €	1	4,50 €
Porto/ Versandkosten	4,70 €	1	4,70 €
Div.Montagearbeiten/Fensterh. Lapucha	200,00 €	1	200,00 €
Silentblock UR1173	160,17 €	4	640,68 €
Schalter, UD11788	163,86 €	1	163,86 €
Porto/ Versandkosten	8,50 €	1	8,50 €
Kennzeichenhalter hinten UD1455BR	909,09 €	1	909,09 €
Kennzeichenhalter-Dichtung UD1898BR	26,50 €	1	26,50 €
Auspuffanlage XHST-CLIISWB	1.353,20 €	1	1.353,20 €
Hosenrohrdichtung UE1683BR	12,00 €	5	60,00 €
Dichtung UE1144BR	24,65 €	1	24,65 €
Auspuff-Gummilager RE18216BR	67,81 €	4	271,24 €
Auspuffhülse E50062BR	6,66 €	16	106,56 €
Halteplatte für Gummilager EW1332	1,75 €	32	56,00 €
Fracht/Verpackung DE 15KG	37,50 €	1	37,50 €
Netto-Ersatzteilwert			4.087,28 €

Nettowert	4.087,28 €
19,00% MwSt.	776,58 €
Rechnungswert	4.863,86 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1899 Hamburg, den 30.Jan.09


Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Fensterheber, Kette, UB2636	110,15 €	2	220,30 €
Kettenschloß	4,50 €	1	4,50 €
Porto/ Versandkosten	4,70 €	1	4,70 €
Div.Montagearbeiten/Fensterh. Lapucha	200,00 €	1	200,00 €
Silentblock UR1173	160,17 €	4	640,68 €
Schalter, UD11788	163,86 €	1	163,86 €
Porto/ Versandkosten	8,50 €	1	8,50 €
Kennzeichenhalter hinten UD1455BR	909,09 €	1	909,09 €
Kennzeichenhalter-Dichtung UD1898BR	26,50 €	1	26,50 €
Auspuffanlage XHST-CLIISWB	1.353,20 €	1	1.353,20 €
Hosenrohrdichtung UE1683BR	12,00 €	5	60,00 €
Dichtung UE1144BR	24,65 €	1	24,65 €
Auspuff-Gummilager RE18216BR	67,81 €	4	271,24 €
Auspuffhülse E50062BR	6,66 €	16	106,56 €
Halteplatte für Gummilager EW1332	1,75 €	32	56,00 €
Fracht/Verpackung DE 15KG	37,50 €	1	37,50 €
Netto-Ersatzteilwert			4.087,28 €

Nettowert	4.087,28 €
19,00% MwSt.	776,58 €
Rechnungswert	4.863,86 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.



Autosattlerei
Georg Weinhold
Inh. H.-J. Kroll



Verdecke • Schiebedächer • Polsterungen • Fußmatten • Kopfstützen • Oldtimer-Restaurierung und sämtliche Reparaturen

Autosattlerei G. Weinhold • Bernstorffstr. 100 • 22767 Hamburg

Bernstorffstraße 100

g
4
1

RR

Rolls Royce 1960

RECHNUNG NR. 432/2008

Rolls Royce

Himmel erneuert in Wolltuch.	
Verdeckpolsterung instand gesetzt.	3.200,--
Verdeck in Sonnenlandstoff, blau geliefert und montiert.	
2 Verdeckspannseile geliefert.	540,--
zusätzlich:	3.740,-- Eur
Holzarbeiten	710,60 Eur
+ 19% Mehrwertsteuer	4.450,60 Eur

Arbeiten vom August 2008

Soll	Haben
904543	80000

10/9/8

Zahlungsbedingung: Rein netto, nach Rechnungserhalt
Die Ware bleibt, auch in verarbeitetem Zustand, bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hamburg.
Bankkonten: Deutsche Bank 24 (BLZ 200 700 24), Konto-Nr. 32/07818 • Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20), Konto-Nr. 1822 99-203
USt-Id-Nr.: DE 118 935 541 HRA 63989 Hamburg

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

RR
Cloud II
Cabrio

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

KD-NR.279

RECHNUNG NR.1770 Hamburg, den 09.Jul.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Michelin 235/70 R H101 XVS	300,00 €	4	1.200,00 €
Weißwandring aufvulkanis. Ca.20mm	80,00 €	4	320,00 €
Schlauch dito GV	22,00 €	4	88,00 €
Hauben-Zierleiste, Moulding, UR5779	124,02 €	1	124,02 €
Rivet snap, XB1861	0,43 €	20	8,60 €
Netto-Ersatzteilwert			1.740,62 €

Nettowert	1.740,62 €
19,00% MwSt.	330,72 €
Rechnungswert	2.071,34 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

15/7/18

Rolls Royce

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

KD-NR.0279

RECHNUNG NR.1695 Hamburg, den 04.Apr.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Ersatzteile:

ERSATZTEILE

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Edelstahlleiste Schweller rechts UB1162	442,99 €	1	442,99 €
Edelstahlleiste Schweller links UB1163	442,99 €	1	442,99 €
Kraftstoff Super Plus	15,16 €	1	15,16 €
Netto-Ersatzteilwert			901,14 €

Nettowert	901,14 €
19,00% MwSt.	~~171,22 €~~
Rechnungswert	1.072,36 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

7.4.8

bez. ohne Haspa
07.04.08



FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 81
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

Hamburg, den 10.Mrz.09

RECHNUNG NR.1934

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Schlauch, Saug-Servopumpe, ur5013	99,00 €	1	99,00 €
Schlauch, Druckzyl. vorn- Lenkgetr., ur5011	88,08 €	1	88,08 €
Schlauch, Druckzyl. hint.- Lenkgetr., ur4825	67,50 €	1	67,50 €
Ölfilter, rh10003h	28,56 €	1	28,56 €
Auflageprofil Nr.-Schildträger DU 1898	16,64 €	1	16,64 €
Porto/ Versand	8,50 €	1	8,50 €
Rubber Bus, rg5 085	4,15 €	4	16,60 €
Taper Bear, UG13546	50,06 €	2	100,12 €
Taper Bear, UG13547	38,34 €	2	76,68 €
Taper Bear, UG13556	115,44 €	2	230,88 €
Taper bear, UG13557	67,14 €	2	134,28 €
Schlauch, Druckzyl.vorn, Lenkgetr.UR 4824	106,50 €	1	106,50 €
Schlauch, Druck-, Servopumpe, rh8423	153,06 €	1	153,06 €
Porto/ Versand	8,50 €	1	8,50 €
Manschette für die Federn angefertigt	319,50 €	4	1.278,00 €
Backen beklebt mit AF, 50 x 9 x250, 880	54,29 €	8	434,32 €
Bremstrommel schleifen, 823	30,42 €	4	121,68 €
Radius schleifen bis 80mm breite	5,62 €	8	44,96 €
Simmerring, Öldichtung, Ausgangsflansch, ug1357h	33,66 €	1	33,66 €
Simmerring, Öldichtung, Servoantrieb, rg6640h	46,42 €	1	46,42 €
Getriebe-Ölwanne, Dichtung, ug809	3,99 €	1	3,99 €
Abgaskrümmer Stehbolzengewinde gesetzt und Rezess	168,00 €	1	168,00 €
Flansche Abgaskrümmer und geplant	189,00 €	2	378,00 €
Anfertigen von Werkzeugen	96,00 €	1	96,00 €
Keilriemen AVX10 x 122La, gat6229esc	15,29 €	2	30,58 €
Keilriemen AVX13 x 172La, gat6499exl	28,89 €	2	57,78 €
Zündkerze V-Line Nr.6, 7281	3,55 €	8	28,40 €
Spiegel rund,cip17000	15,89 €	2	31,78 €
Netto-Ersatzteilwert			3.888,47 €

Nettowert	3.888,47 €
19,00% MwSt.	738,81 €
Rechnungswert	4.627,28 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr. 01. Jul 61
Km-Stand. 37158
Tüv 04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935

Hamburg, den 10.Mrz.09

ür Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

	Anz. AW	Wert
Durchgeführte Arbeiten Technische Durchsicht, umfasst: Siehe Inspektions-Bericht.	21	279,51 €
Motorenöl ablassen & auffüllen, Motorenölfilterbecher a & e. reinigen & Ölfiltereinsatz erneuern, Dichtflächen reinigen Dichtring erneuern.	6	79,86 €
Fahrwerks- & Lenkungsgelenke abschmieren, umfasst: 2 Räder vorne a & e, Abschmierventile reinigen & Gelenke abschmieren.	5	66,55 €
4 Vorderachsbremszylinder abdichten, umfasst: Bremsflüssigkeit ablassen; 2 Radflansche , 2 Ankerplatten, 4 Bremsbelagbacken & 4 Bremszylinder a & e, Ringhalter lösen & befestigen, 4 Bremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 4 Bremszylinder komplettieren, Ankerplatten reinigen & schmieren; 4 Bremsbeläge erneuern.	72	958,32 €
4 Radbremszylinder-Leitungen anfertigen; 6 Bremsleitungen & 4 Bremsschläuche erneuern.	35	465,85 €
4 Vorderachsrad-Wälzlager reinigen, sichtprüfen & schmieren; Radlagerspiel messen & einstellen.	15	199,65 €
2 Hauptbremszylinder instandsetzen, umfasst: 2 Druckstangen, 2 Druckleitungen & 2 Zulaufschläuche lösen & befestigen: 2 Hauptbremszylinder a & e; 2 Hauptbremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 2 Hauptbremszylinder komplettieren; 2 Zulaufschläuche erneuern.	28	372,68 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		2.422,42 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr 01. Jul 61
Km-Stand 37156
Tüv 04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935

Hamburg, den 10.Mrz.09

ür Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

	Anz. AW	Wert
Durchgeführte Arbeiten 2 Hinterachsbremszylinder, umfasst: 4 Bremsbelagbacken, 2 Zugstangen & 2 Bremszylinder a & e, 2 Bremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 2 Bremszylinder komplettieren; Ankerplatten reinigen & schmieren; 4 Bremsbeläge erneuern.	35	465,85 €
Bremsschlauch hinten erneuern, umfasst: Bremsflüssigkeit auffüllen, Bremsschlauch a & e, Hydraulikflüssigkeit auffüllen, Hydrauliksystem entlüften & auf Dichtheit prüfen.	19	252,89 €
Bremsservogerät-Antriebswellendichtring erneuern, umfasst: Getriebeöl ablassen; 2 Bremsservo-Druckstangen lösen & befestigen, 1 Bremsservokupplung zerlegen, reinigen & komplettieren; 1 Schottblech, 1 Wellendichtringgehäuse & 1 Wellendichtring a & e; Dichtungsreste entfernen & Dichtflächen reinigen; 1 Bremsservo-Druckpunkt messen & einstellen; Bremsservohebelweg messen & einstellen.	29	385,99 €
Automatikgetriebe-Ausgangswellendichtring erneuern, umfasst: 1 Antriebswelle lösen & befestigen; 1 Antriebswellenflansch & 1 Wellendichtring a & e; Dichtflächen reinigen .	9	119,79 €
Getriebeölwannendichtung erneuern, umfasst: 1 Getriebeölwanne a & e; Dichtungssreste entfernen & Dichtflächen reinigen; 1 Ölsieb reinigen & Getriebeöl auffüllen.	19	252,89 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		3.899,83 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

Rolls Royce Cloud II Cabrio

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr. 01. Jul 61
Km-Stand. 37158
Tüv 04 2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935

Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

	Anz. AW	Wert
Durchgeführte Arbeiten Lenkpumpe abdichten, umfasst: Hydrauliköl ablassen & auffüllen, 4 Druckschläuche, 2 Keilriemen, 1 Luftfiltergehäuse, Innenradhaus & 1 Lenkpumpe a & e, Lenkpumpe zerlegen, reinigen & Sichtprüfen (Befund=Dichtungen ausgehärtet & Hydraulikschläuche poröse), 5 Hydraulikschläuche & Dichtungen erneuern & Pumpe komplettieren, Hydrauliksystem entlüften.	64	851,84 €
Hinterachs-Blattfederbuchsen (vorn) erneuern, umfasst: 2 Blattfedern a & e; 2 Blattfedereinheiten zerlegen, reinigen, schmieren & komplettieren; 4 Silentbuchsen hydraulisch heraus pressen, Grundsitze reinigen & 4 Silentbuchsen hydraulisch montieren; 4 Blattfedergamaschen erneuern.	96	1.277,76 €
Hinterachs-Hebelstoßdämpferbuchsen erneuern, umfasst: 2 Hebelstoßdämpfer a & e; 4 Silentbuchsen hydraulisch demontieren, 4 Grundsitze reinigen & 4 Silentbuchsen hydraulisch montieren.	30	399,30 €
2 Zylinderkopf-Dichtungen erneuern, umfasst: Kühlmittel ablassen & auffüllen; E-Anschlüsse, Gasregulierstangen & Kraftstoffanschlüsse lösen & befestigen, 1 Klimakompressor, 1 Generator, 1 Öleinfüllstutzen, 1 Vergaser-Ansaugbrücken-Einheit, 8 Zündkerzen, 2 Abgaskrümmer & 2 Zylinderköpfe a & e, Dichtungsreste entfernen, Dichtflächen, Zylinderläufe & Zylinderkopf reinigen & sichtprüfen (Befund=1 Kerzengewinde defekt): Dichtflächen auf Planheit prüfen; 2 Zylinderkopfdichtungen erneuern; 1 Kerzengewinde bohren & 1 Gewindeeinsatz montieren; 4 Keilriemen erneuern; Kühlmittelsystem entlüften & auf Dichtheit prüfen.	147	1.956,57 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		8.385,30 €

defekt 14/19

= 7854,70

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	RR Cloud II Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
KM-Stand	37448
Tüv	04.2011

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2037

Hamburg, den 02.Jul.09

ür Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:


ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Kraftstoff Super Plus	67,23 €	1	67,23 €
Netto-Ersatzteilwert			67,23 €

Nettowert	67,23 €
19,00% MwSt.	12,77 €
Rechnungswert	80,00 €
Prüfentgelt	57,00 €
Gesamtrechnung	137,00 €

Hauptuntersuchung GTÜ inkl. 19 % MwSt.

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.
Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht dem Rechnungsdatum.



Auto-Sattlerei

Georg Weinhold

Inh. Ulrich Wehner

Autosattlermeister



Autosattlerei und Polsterei · Restaurierung von Oldtimern · Exclusive KFZ-Innenausstattungen · Beziehen von Motorradsitzbänken
Flugzeug- und Bootsattlerei

Auto-Sattlerei G. Weinhold · Bernstorffstr. 100 · 22767 Hamburg

Bernstorffstraße 100
22767 Hamburg
Tel. 040-438484
Fax 040-4397624

Internet:
www.autosattlerei-weinhold.de
E-Mail:
info@autosattlerei-weinhold.de

Rechnung: **9217**

Datum: **22.05.2009**
geliefert: **22.05.2009**

Betreff: Rolls Royce (blau)

Anzahl	Benennung:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Staubhülle in echtem Leder neu angefertigt und montiert (inkl. Fütterung)		780,00 €
	Gesamt netto		780,00 €
	zzgl. 19 % MWST		148,20 €
	Gesamt brutto		928,20 €

Bitte achten Sie auf unsere neue Bankverbindung!

Zahlung: Rein netto, nach Rechnungserhalt

Die Ware bleibt auch in verarbeitetem Zustand, bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Seiten ist Hamburg.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Großenlüder (BLZ 530 620 35), Konto-Nr. 3707245

Steuer-Nr.: 22 535 03451 **Ust-IdNr. DE112391144** **HR: 63989**

Ledertechnik
Christoph Meyer
Instandsetzung & Pflege

Ledertechnik Christoph Meyer, Nordseeweg8, 28759 Bremen

- Lederfärbung
- Lederreparatur
- Lederrestauration
- Lederpflegemittel
- Ledertechnische Beratung
- Schadenbehebung für Versicherungen, Hotel, KFZ...
- Mobiler vor Ort Service

Rechnung 19069 **Kundennr.:10604** **Bremen, 26.03.2009**

Arbeiten ausgeführt am: 26.03.2009

Pos.	Artikel / Leistungsbezeichnung / Nr.	Menge	Einheit	Preis/Stk €	Rabatt %	Betrag €
1	Rolls-Royce Kenn/:					
	In den Farben: Blau	7,00	Std	34,00		238,00
2	Material	1,00	Ein	55,00		55,00
3	Fahrtkosten Bremen/Hamburg	1,00	Ein	50,00		50,00
					Netto	343,00
					MwSt 19%	65,17
					Endbetrag	**408,17**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage Netto

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Bankverbindung
Sparkasse Bremen
Kto-Nr. 11 48 790
BLZ 290 501 01

Telefon
0421/ 62 089 33
Fax
0421/ 62 089 44

Ust-Nr.:
74-215/02042
eMail
ledertechnik.c.meyer@t-online.de

Anschrift
Ledertechnik Christoph Meyer
Nordseeweg 8
28759 Bremen

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22338 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935

Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

	Anz. AW	Wert
Durchgeführte Arbeiten Auspuffanlage erneuern, umfasst: 1 Motorraum-Stehwände, Auspuffrohre trennen (schneiden); 1 Auspuffanlage a & e; Abgaskrümmer-Dichtflächen prüfen (Befund=Dichtflächen krumm); Dichtflächen reinigen & zum planen vorbereiten; Dichtungen erneuern & Auspuffanlage ausrichten; Auspuffanlage befestigen & auf Dichtheit prüfen; Befestigungskomponenten erneuern.	55	732,05 €
Zündsystem von Kontaktsteuerung & Transistorsteuerung ändern, umfasst: Zündverteilerkappe, Zündverteilerläufer & Zündspule a & e; 2 Zündkontakte & 2 Zündkondensatoren demontieren; Elektro-Anschlüsse erneuern; Impulsgeber & Schaltgerät montieren & Luftspalt einstellen; Zündzeitpunkt messen & einstellen.	19	252,89 €
Zündkabelsatz anfertigen & erneuern.	9	119,79 €
Zündzeitpunkt einstellen & Fliehkraftverstellung prüfen.	2	26,62 €
Motor-Leerlauf einstellen, umfasst: Luftschlauch lösen & befestigen; 2 Luft-Ansaugrohre a & e; Ansaugluftmenge messen, Vergaser auf Gleichlauf einstellen, Leerlaufdrehzahl & Leerauf-Co-Wert messen & einstellen, Gleichlaufhebel lösen & befestigen.	12	159,72 €
1 Türscheibenhebermotor erneuern, umfasst: 1 Antriebskette lösen; 1 Scheibermotor-Gehäuse a & e; 1 Gehäuse zerlegen, reinigen & komplettieren; 1 Elektro-Motor & 1 Antriebskette erneuern, Steuerkettenlose ausgleichen & Abschaltpunkte einstellen.	25	332,75 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		10.009,12 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
TÜv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935

Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

	Anz. AW	Wert
Durchgeführte Arbeiten		
Fensterheberschalter (rechte Seite) erneuern, umfasst: Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen; 1 Schalter a & e.	5	66,55 €
Fensterheberschalter (linke Seite) instandsetzen, umfesst: Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen; 1 Schalter a & e; Schalter zerlegen, Kontakte reinigen & schalter komplettieren.	8	106,48 €
Netto-Arbeitswert		10.182,15 €

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge m/stk.	Wert
Zündkabel BERU	8,55 €	9	76,95 €
Zündkerzenstecker 0300.373.301	6,16 €	8	49,28 €
Zündverteilerstecker WVES 1	5,45 €	9	49,05 €
Kontaktlose Zündung Ignitor. p102391	189,08 €	1	189,08 €
Hochleistungszündspule Pertronix 1,5, 548.2 p140512	43,70 €	1	43,70 €
Motoröl Castrol Classic 10W40	9,60 €	7,5	72,00 €
Getrieböl Castrol ATF	12,32 €	10	123,20 €
Bremsflüssigkeit ATE DOT4	4,80 €	3	14,40 €
Kühlmittel Castrol Anti Freeze	3,80 €	6	22,80 €
Elektro-Motor	179,06 €	1	179,06 €
Reinigunmgsmittel	2,44 €	20	48,80 €
Befestigungsmaterial	40,00 €	1	40,00 €
Elektro-Material	15,00 €	1	15,00 €
Bremszylinder-Entlüftungschraube	1,14 €	6	6,84 €
Scheibenfrostschutz	2,11 €	1,5	3,17 €
Netto-Ersatzteilwert			933,33 €

Nettowert	11.115,48 €
19,00% MwSt.	2.111,94 €
Rechnungswert	13.227,42 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr. 01. Jul 61
Km-Stand. 37158
Tüv 04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1934 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Schlauch, Saug-Servopumpe, ur5013	99,00 €	1	99,00 €
Schlauch, Druckzyl. vorn- Lenkgetr., ur5011	88,08 €	1	88,08 €
Schlauch, Druckzyl. hint.- Lenkgetr., ur4825	67,50 €	1	67,50 €
Ölfilter, rh10003h	28,56 €	1	28,56 €
Auflageprofil Nr.-Schildträger DU 1898	16,64 €	1	16,64 €
Porto/ Versand	8,50 €	1	8,50 €
Rubber Bus, rg5 085	4,15 €	4	16,60 €
Taper Bear, UG13546	50,06 €	2	100,12 €
Taper Bear, UG13547	38,34 €	2	76,68 €
Taper Bear, UG13556	115,44 €	2	230,88 €
Taper bear, UG13557	67,14 €	2	134,28 €
Schlauch, Druckzyl.vorn, Lenkgetr.UR 4824	106,50 €	1	106,50 €
Schlauch, Druck-, Servopumpe, rh8423	153,06 €	1	153,06 €
Porto/ Versand	8,50 €	1	8,50 €
Manschette für die Federn angefertigt	319,50 €	4	1.278,00 €
Backen beklebt mit AF, 50 x 9 x250, 880	54,29 €	8	434,32 €
Bremstrommel schleifen, 823	30,42 €	4	121,68 €
Radius schleifen bis 80mm breite	5,62 €	8	44,96 €
Simmerring, Öldichtung, Ausgangsflansch, ug1357h	33,66 €	1	33,66 €
Simmerring, Öldichtung, Servoantrieb, rg6640h	46,42 €	1	46,42 €
Getriebe-Ölwanne, Dichtung, ug809	3,99 €	1	3,99 €
Abgaskrümmer Stehbolzengewinde gesetzt und Rezess	168,00 €	1	168,00 €
Flansche Abgaskrümmer und geplant	189,00 €	2	378,00 €
Anfertigen von Werkzeugen	96,00 €	1	96,00 €
Keilriemen AVX10 x 122La, gat6229esc	15,29 €	2	30,58 €
Keilriemen AVX13 x 172La, gat6499exl	28,89 €	2	57,78 €
Zündkerze V-Line Nr.6, 7281	3,55 €	8	28,40 €
Spiegel rund,cip17000	15,89 €	2	31,78 €
Netto-Ersatzteilwert			3.888,47 €

Nettowert	3.888,47 €
19,00% MwSt.	738,81 €
Rechnungswert	4.627,28 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Technische Durchsicht, umfasst: Siehe Inspektions-Bericht.	21	279,51 €
Motorenöl ablassen & auffüllen, Motorenölfilterbecher a & e, reinigen & Ölfiltereinsatz erneuern, Dichtflächen reinigen Dichtring erneuern.	6	79,86 €
Fahrwerks- & Lenkungsgelenke abschmieren, umfasst: 2 Räder vorne a & e, Abschmierventile reinigen & Gelenke abschmieren.	5	66,55 €
4 Vorderachsbremszylinder abdichten, umfasst: Bremsflüssigkeit ablassen; 2 Radflansche , 2 Ankerplatten, 4 Bremsbelagbacken & 4 Bremszylinder a & e, Ringhalter lösen & befestigen, 4 Bremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 4 Bremszylinder komplettieren; Ankerplatten reinigen & schmieren; 4 Bremsbeläge erneuern.	72	958,32 €
4 Radbremszylinder-Leitungen anfertigen; 6 Bremsleitungen & 4 Bremsschläuche erneuern.	35	465,85 €
4 Vorderachsrad-Wälzlager reinigen, sichtprüfen & schmieren; Radlagerspiel messen & einstellen.	15	199,65 €
2 Hauptbremszylinder instandsetzen, umfasst: 2 Druckstangen, 2 Druckleitungen & 2 Zulaufschläuche lösen & befestigen; 2 Hauptbremszylinder a & e; 2 Hauptbremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 2 Hauptbremszylinder komplettieren; 2 Zulaufschläuche erneuern.	28	372,68 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		2.422,42 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
2 Hinterachsbremszylinder, umfasst: 4 Bremsbelagbacken, 2 Zugstangen & 2 Bremszylinder a & e, 2 Bremszylinder zerlegen, reinigen messen & sichtprüfen; Druckmanschetten & Staubmanschetten erneuern, 2 Bremszylinder komplettieren; Ankerplatten reinigen & schmieren; 4 Bremsbeläge erneuern.	35	465,85 €
Bremsschlauch hinten erneuern, umfasst: Bremsflüssigkeit auffüllen, Bremsschlauch a & e, Hydraulikflüssigkeit auffüllen, Hydrauliksystem entlüften & auf Dichtheit prüfen.	19	252,89 €
Bremsservogerät-Antriebswellendichtring erneuern, umfasst: Getriebeöl ablassen; 2 Bremsservo-Druckstangen lösen & befestigen, 1 Bremsservokupplung zerlegen, reinigen & komplettieren; 1 Schottblech, 1 Wellendichtringgehäuse & 1 Wellendichtring a & e; Dichtungsreste entfernen & Dichtflächen reinigen; 1 Bremsservo-Druckpunkt messen & einstellen; Bremsservohebelweg messen & einstellen.	29	385,99 €
Automatikgetriebe-Ausgangswellendichtring erneuern, umfasst: 1 Antriebswelle lösen & befestigen; 1 Antriebswellenflansch & 1 Wellendichtring a & e; Dichtflächen reinigen .	9	119,79 €
Getriebeölwannendichtung erneuern, umfasst: 1 Getriebeölwanne a & e; Dichtungssreste entfernen & Dichtflächen reinigen; 1 Ölsieb reinigen & Getriebeöl auffüllen.	19	252,89 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		3.899,83 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Lenkpumpe abdichten, umfasst: Hydrauliköl ablassen & auffüllen, 4 Druckschläuche, 2 Keilriemen, 1 Luftfiltergehäuse, Innenradhaus & 1 Lenkpumpe a & e, Lenkpumpe zerlegen, reinigen & Sichtprüfen (Befund=Dichtungen ausgehärtet & Hydraulikschläuche poröse), 5 Hydraulikschläuche & Dichtungen erneuern & Pumpe komplettieren, Hydrauliksystem entlüften.	64	851,84 €
Hinterachs-Blattfederbuchsen (vorn) erneuern, umfasst: 2 Blattfedern a & e; 2 Blattfedereinheiten zerlegen, reinigen, schmieren & komplettieren; 4 Silentbuchsen hydraulisch heraus pressen, Grundsitze reinigen & 4 Silentbuchsen hydraulisch montieren; 4 Blattfedergamaschen erneuern.	96	1.277,76 €
Hinterachs-Hebelstoßdämpferbuchsen erneuern, umfasst: 2 Hebelstoßdämpfer a & e; 4 Silentbuchsen hydraulisch demontieren, 4 Grundsitze reinigen & 4 Silentbuchsen hydraulisch montieren.	30	399,30 €
2 Zylinderkopf-Dichtungen erneuern, umfasst: Kühlmittel ablassen & auffüllen; E-Anschlüsse, Gasregulierstangen & Kraftstoffanschlüsse lösen & befestigen, 1 Klimakompressor, 1 Generator, 1 Öleinfüllstutzen, 1 Vergaser-Ansaugbrücken-Einheit, 8 Zündkerzen, 2 Abgaskrümmer & 2 Zylinderköpfe a & e, Dichtungsreste entfernen, Dichtflächen, Zylinderläufe & Zylinderkopf reinigen & sichtprüfen (Befund=1 Kerzengewinde defekt); Dichtflächen auf Planheit prüfen; 2 Zylinderkopfdichtungen erneuern; 1 Kerzengewinde bohren & 1 Gewindeeinsatz montieren; 4 Keilriemen erneuern; Kühlmittelsystem entlüften & auf Dichtheit prüfen.	147	1.956,57 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		8.385,30 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Auspuffanlage erneuern, umfasst: 1 Motorraum-Stehwände, Auspuffrohre trennen (schneiden); 1 Auspuffanlage a & e; Abgaskrümmer-Dichtflächen prüfen (Befund=Dichtflächen krumm); Dichtflächen reinigen & zum planen vorbereiten; Dichtungen erneuern & Auspuffanlage ausrichten; Auspuffanlage befestigen & auf Dichtheit prüfen; Befestigungskomponenten erneuern.	55	732,05 €
Zündsystem von Kontaktsteuerung & Transistorsteuerung ändern, umfasst: Zündverteilerkappe, Zündverteilerläufer & Zündspule a & e; 2 Zündkontakte & 2 Zündkondensatoren demontieren; Elektro-Anschlüsse erneuern; Impulsgeber & Schaltgerät montieren & Luftspalt einstellen; Zündzeitpunkt messen & einstellen.	19	252,89 €
Zündkabelsatz anfertigen & erneuern.	9	119,79 €
Zündzeitpunkt einstellen & Fliehkraftverstellung prüfen.	2	26,62 €
Motor-Leerlauf einstellen, umfasst: Luftschlauch lösen & befestigen; 2 Luft-Ansaugrohre a & e; Ansaugluftmenge messen, Vergaser auf Gleichlauf einstellen, Leerlaufdrehzahl & Leerauf-Co-Wert messen & einstellen, Gleichlaufhebel lösen & befestigen.	12	159,72 €
1 Türscheibenhebermotor erneuern, umfasst: 1 Antriebskette lösen; 1 Scheibermotor-Gehäuse a & e; 1 Gehäuse zerlegen, reinigen & komplettieren; 1 Elektro-Motor & 1 Antriebskette erneuern, Steuerkettenlose ausgleichen & Abschaltpunkte einstellen.	25	332,75 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		10.009,12 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ.	Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr.	01. Jul 61
Km-Stand.	37158
Tüv	04.2009

KD-NR.0233

RECHNUNG NR.1935 Hamburg, den 10.Mrz.09

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Fensterheberschalter (rechte Seite) erneuern, umfasst: Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen; 1 Schalter a & e.	5	66,55 €
Fensterheberschalter (linke Seite) instandsetzen, umfasst: Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen; 1 Schalter a & e; Schalter zerlegen, Kontakte reinigen & schalter komplettieren.	8	106,48 €
Netto-Arbeitswert		10.182,15 €

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge m/stk.	Wert
Zündkabel BERU	8,55 €	9	76,95 €
Zündkerzenstecker 0300.373.301	6,16 €	8	49,28 €
Zündverteilerstecker WVES 1	5,45 €	9	49,05 €
Kontaktlose Zündung Ignitor, p102391	189,08 €	1	189,08 €
Hochleistungszündspule Pertronix 1,5, 548.2 p140512	43,70 €	1	43,70 €
Motoröl Castrol Classic 10W40	9,60 €	7,5	72,00 €
Getrieböl Castrol ATF	12,32 €	10	123,20 €
Bremsflüssigkeit ATE DOT4	4,80 €	3	14,40 €
Kühlmittel Castrol Anti Freeze	3,80 €	6	22,80 €
Elektro-Motor	179,06 €	1	179,06 €
Reinigunmgsmittel	2,44 €	20	48,80 €
Befestigungsmaterial	40,00 €	1	40,00 €
Elektro-Material	15,00 €	1	15,00 €
Bremszylinder-Entlüftungschraube	1,14 €	6	6,84 €
Scheibenfrostschutz	2,11 €	1,5	3,17 €
Netto-Ersatzteilwert			933,33 €

Nettowert	11.115,48 €
19,00% MwSt.	2.111,94 €
Rechnungswert	13.227,42 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

RR

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

KD-NR.0279

RECHNUNG NR.1667 Hamburg, den 22.Feb.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Ersatzteile:

ERSATZTEILE

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Zündkerze RN14YC/012	4,20 €	8	33,60 €
Blattfederbuchse HA UR 1173	160,17 €	4	640,68 €
Blattfederbuchse HA UR 3673	60,45 €	4	241,80 €
Hauptbremszylinder-Dichtsatz CD 2026	38,49 €	1	38,49 €
Hauptbremszylinder-Dichtsatz CD 2027	40,15 €	1	40,15 €
Bremsschlauch HA CD 6249	37,86 €	1	37,86 €
Bremsschlauch VA CD 6241	38,18 €	4	152,72 €
Radbremszylinder-Dichtsatz CD 1608	41,61 €	4	166,44 €
Radbremszylinder-Dichtsatz CD 1204	49,50 €	2	99,00 €
Ölservicesatz RH 10003	55,68 €	1	55,68 €
Luftfilter UE 5801	38,29 €	1	38,29 €
Wischerblatt UD 2134	41,29 €	2	82,58 €
Lenkgetriebe-Dichtsatz BR 205	113,75 €	1	113,75 €
Servopumpen-Dichtsatz BR 5007 BR	87,75 €	1	87,75 €
Bremsbelag RH12848	47,18 €	4	188,72 €
Netto-Ersatzteilwert			2.017,51 €

Nettowert	2.017,51 €
19,00% MwSt.	383,33 €
Rechnungswert	2.400,84 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

22.8

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. RollsRoyce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr. 01. Jul 61

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2324

Hamburg, den 29.Sep.10

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen berechnen wir folgende Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Hinterachse einschließlich Ankerplatten abgestrahlt, Farbe vom Differenzialgehäuse entfernt.	334,00 €	1	334,00 €
Kegelrad,Rollenla., außen, ug13550-1	298,34 €	2	596,68 €
Kegelradlager, innen, ug3756	724,94 €	1	724,94 €
Eingangsflansch, Filzring, ug1108	8,92 €	1	8,92 €
Radlager, Haltekragen, gb4956	110,71 €	2	221,42 €
Dichtung, rg8372	139,89 €	2	279,78 €
Radlager, Rücklaufspirale innen/außen, O-Ring, rg8109	3,60 €	2	7,20 €
Eingangsflansch, Sicherungsscheibe, xb7118	38,51 €	1	38,51 €
Radlager, rg8104	664,42 €	2	1.328,84 €
Alu-Ring, xb7106	1,48 €	6	8,88 €
Flansch,ug3726	195,00 €	1	195,00 €
Mutter, gebr., ug829	22,10 €	1	22,10 €
Entlüftungsventil, gebr., ug566	35,10 €	1	35,10 €
Sprengring, gebr., ug3759	45,50 €	1	45,50 €
Porto/ Versandkosten	16,00 €	1	16,00 €
Tellerrad, Lager, ug3750	243,91 €	1	243,91 €
Netto-Ersatzteilwert			4.106,78 €

Nettowert	4.106,78 €
19,00% MwSt.	780,29 €
Rechnungswert	4.887,07 €

Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht dem Rechnungsdatum.

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

KD-NR.0279

RECHNUNG NR.1679 Hamburg, den 19.Mrz.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

KAROSSERIE-ARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
1 Kotflügel-Standlicht-Gehäuse (linke Seite) instandsetzen, umfasst: Elektro-Anschlüsse lösen & befestigen, 1 Rad, 2 Standlichtleuchten & 2 Scheinwerfer demontieren.	5	66,55 €
1 Kotflügel partiell entlacken & Unterbodenbeschichtung entfernen.	19	252,89 €
1 Standlichtgehäuse heraus trennen.	9	119,79 €
Rost-Beschädigtes Blech, heraus trennen, Blechersatz anfertigen, anpassen & schweißen; Schweißnähte schleifen & grundieren.	51	678,81 €
1 Standlichtgehäuse anpassen & festschweißen; Schweißnähte schleifen & mit Zinnersatz laminieren.	28	372,68 €
2 Kotflügel hinten instandsetzen, umfasst: 1 Rücksitzbank, 2 Seitenverkleidungen & 2 Schwellerleisten demontieren; Rost-Beschädigtes Blech, heraus trennen, Blechersatz anfertigen, anpassen & schweißen; Schweißnähte schleifen & mit Zinnersatz laminieren.	81	1.078,11 €
Kotflügel rechte Seite unten instandsetzen, umfasst: Rost-Beschädigtes Blech, heraus trennen, Blechersatz anfertigen, anpassen & schweißen; Schweißnähte schleifen & mit Zinnersatz laminieren.	48	638,88 €
1 Kotflügel-Radlauf rechte Seite hinten instandsetzen, umfasst: Radlauf entlacken; Radlaufkante richten & schleifen.	18	239,58 €
Zwischensumme Netto-Arbeitswert		3.447,29 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

KD-NR.0279

RECHNUNG NR.1679 Hamburg, den 19.Mrz.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

KAROSSERIE-ARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Lack-Rißbildungen freilegen, umfasst: Windleitblech hinten, Heckklappe & Kotflügel rechte Seite partiell entlacken; Blech-Oberfläche sichtprüfen (ohne Befund).	15	199,65 €
Fahrzeug zum Lackieren demontieren & vorbereiten, umfasst: 1 Edelstahl-Kühlergrill , 2 Blinkleuchten, 2 Heckleuchten, 1 Kennzeichenleuchte, 2 Stoßstangen, 2 Chromzierstrebe & 6 Chromzierleisten demontieren.	39	519,09 €
Windschutzscheibe demontieren; Verdeck lösen, 1 A-Brett, 3 Dachsäulen-Innenverkleidung, 2 Sonnenblenden, 1 Rückspiegel, 1 Haltegriff & 2 Scheibenwischerarme demontieren.	38	505,78 €
Heckklappen-Chrom-Zierrahmen demontieren.	12	159,72 €
2 Seiteninnenverkleidungen & 2 Einstiegsverkleidungen lösen, 2 Seitenfenster, 2 Profilgummidichtungen, 2 Seitenfenster-Befestigungsstreben, 2 Einstiegsleisten, 2 untere Einstiegsdichtgummis & 2 B-Säulenschlösser demontieren.	25	332,75 €
2 Türöffner, 2 Fensterkurbeln, 2 Türverkleidungen, 2 Türfolien, 2 Türfensterrahmen, 2 Türfenster, 2 Elektro-Fensterantriebe, 2 Fensterschachtleisten, 4 Türverkleidungs-Befestigungsleisten & 2 Türschlösser demontieren.	44	585,64 €
Netto-Arbeitswert		5.749,92 €

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 –22339 HH

KD-NR.0279

RECHNUNG NR.1679 Hamburg, den 19.Mrz.08

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende und Ersatzteile:

ERSATZTEILE

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Zinn-Ersatz Zinntec 1,5 KG	77,87 €	1	77,87 €
Blech 1mm	45,90 €	1	45,90 €
Schweißmaterial	30,00 €	1	30,00 €
Schleifmaterial	10,00 €	1	10,00 €
Netto-Ersatzteilwert			163,77 €

Nettowert	5.913,69 €
19,00% MwSt.	1.123,60 €
Rechnungswert	7.037,29 €

Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

bezahlt auf die Haspa
26.03.08

23/3/8

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Rolls Royce Cloud Cabrio
EZ / Baujahr. 01. Jul 61

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2267 Hamburg, den 29.Jun.10

Für Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

SERVICEARBEITEN

1 Std. = 6 AW / 1 AW = 13,31 €.

Durchgeführte Arbeiten	Anz. AW	Wert
Elektrische Fehlersuche & Instandsetzung der Anschlußkabel des nachgerüsteten Radios, umfasst; Durchmessen des Kabelsatzes im Bereich des defekten Stromkreises. Befund: Kurzschluß gegen Masse.	48	638,88 €
Netto-Arbeitswert		638,88 €

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Fuse Holder, ud4589	32,38 €	2	64,76 €
Contact strip fuse, ud4590	7,37 €	4	29,48 €
Porto/ Verpackung	20,00 €	1	20,00 €
Netto-Ersatzteilwert			114,24 €

Nettowert	753,12 €
19,00% MwSt.	143,09 €
Rechnungswert	896,21 €

Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht dem Rechnungsdatum.
Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.

FERNANDES
OLDTIMERTECHNIK GMBH

FERNANDES OLDTIMERTECHNIK GMBH -Wilhelm-Stein-weg 20 -22339 HH

Typ. Mercedes 300d

KD-NR.233

RECHNUNG NR.2264 Hamburg, den 29.Jun.10

Für Ihr Fahrzeug
berechnen wir folgende Leistungen und Ersatzteile:

ERSATZTEILE/FREMDLEISTUNG

Bezeichnung	E-Wert	Menge	Wert
Zündverteiler Ignition 300d 5326A31518	348,70 €	1	348,70 €
Netto-Ersatzteilwert			348,70 €

Nettowert	348,70 €
19,00% MwSt.	66,25 €
Rechnungswert	414,95 €

Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht dem Rechnungsdatum.
Zahlbar sofort ohne Abzug in Euro. Vielen Dank für ihren Auftrag.