



Garage Autodynamics



Mr. Freddy Rochat

TVA no 203 771

Gland, le 23 mai 2000

Facture no 1134

Marque : Aston Martin

Main-d'oeuvre :

Recoller joint du capot. Remplacer les deux amortisseurs du capot moteur. Depose capot moteur, enlever le radiateur donner à revise. Depose la pompe à eau pour revision et usinage, remonte le toute en remplant divers tuyaus d'eau et le bocal de vase d'expansion. Remplace le maitre cylindre d'embrayage avec le cylindre recepteur, purer system. Test anti-pollution.

main-d'oeuvre : 21hrs

Frs. 3,108.-

Fournitures :

1 x maitre cylindre	"	256.60
1 x cylindre recepteur	"	302.20
2 x amortisseur capotmoteur	"	584.-
1 x vase d'expansion	"	213.90
1 x tuyau d'eau sup	"	46.90
1 x tuyau eau	"	26.30
1 x bypass tuyau	"	29.90
1 x kit revision pompe à eau	"	1,367.20
1 x courroie	"	38.10
1 x courroie	"	32.50
2 x courroie	"	66.80
1 x revision remplacer nid d'abeille	"	1,200.-
1 x usinage et montage du pompe à eau	"	268.-
6 x litres antigel moteur	"	108.-
petit fournitures	"	15.-
post, douane GB ass etc.	"	140.40
polissage carrosserie	"	650.-
1 x litre liquid de frein	"	24.80
1 x test anti pollution	"	95.-

+ TVA 7.5%

Frs. 8,573.60

" 643.05

Total :

Frs. 9,216.65

=====

*rose cash
24/5/00
l.w.h.v.e.*